Panreac

producto info

# Instrucciones de uso

## *Working procedure* / Mode d'emploi

**Kit para recogida de mercurio** **Cod: 175677.1122**

***Mercury spillage kit***
**Kit pour ramassage du mercure**

### Se compone de / *Contents* / Composé par:

**1 x 100 g de Absorbente de Mercurio**
*1 x 100 g of mercury absorbent*
1 x 100 g Absorbant de mercure

**1 Frasco de 60 ml**
*1 Plastic container 60 ml*
1 Récipient plastique 60 ml



**1 Caja de cartón conteniendo 6 guantes de plástico**
*6 gloves in a box*
6 gants de protection



**1 Pala**
*1 Shovel*
1 Pelle

**1 Hoja de Instrucciones**
*1 Instructions sheet*
1 Feuille d'instructions

**1 Pincel**
*1 Brush*
1 Brosse

**1 Frasco de 100 ml**
*1 Plastic bottle 100 ml*
1 Récipient opaque 100 ml



**3 Pipetas Pasteur de 3 ml**
*3 Pasteur pipettes 3 ml*
3 Pipettes Pasteur 3 ml

Panreac

# Modo de empleo - Instructions for use - Mode d'emploi




**Modo de empleo:**

**1.** En caso de derrame, trate de limitar el área afectada al mínimo.
**2.** Póngase guantes protectores de plástico.
**3.** Con la ayuda de la pipeta de plástico, recoja la máxima cantidad posible de mercurio y póngala en el recipiente de plástico transparente de tapa roja con símbolo de tóxico.
**4.** Espolvorear con el absorbente el resto de los residuos de mercurio, en cantidad suficiente para cubrirlos.
**5.** Mezclar con la ayuda del pincel evitando la humedad. Dejar actuar durante algunos minutos. La aparición de una coloración gris progresiva en la mezcla indica la absorción del mercurio.
**6.** Recoger el producto final con la ayuda del pincel y la pala e introducirlo en el recipiente de plástico opaco con tapa negra y etiqueta de tóxico.

*Nota*: Una vez consumido el absorbente, los dos envases señalizados con la etiqueta de tóxico y que contienen los restos de mercurio deberán entregarse a un gestor autorizado de residuos.

**Instructions for use:**
**1.** In case of spill, try to limit the affected area to the minimum.
**2.** You must wear protective gloves.
**3.** With the aid of the plastic pipette, collect the maximum possible quantity of mercury and put it in the red cover plastic container with the “toxic” label.
**4.** Add absorbent over the remaining mercury, in sufficient quantity to cover it.
**5.** Mix with the aid of the brush avoiding humidity. Let it act during some minutes. The apparition of a progressive grey coloration in the mixture indicates the absorption of mercury.
**6.** Collect the final product with the aid of the brush and the shovel and introduce it in the opaque plastic container with black cover and “toxic” label.

Note: Once used the absorbent, both packages marked with the “toxic” labels, which contain the mercury spill, should be delivered to a company specialized in toxic residues handling.

**Mode d'emploi :**
**1.** En cas de renversement, essayer de limiter au mieux la zone contaminée.
**2.** Mettre des gants de protection en plastique.
**3.** A l’aide de la pipette en plastique, recueillir le maximum de mercure et le mettre dans le recipient plastique transparent avec un bouchon rouge et le symbole de toxicité.
**4.** Saupoudrer l'absorbant en quantité suffisante sur les residus de mercure restants de façon à bien les recouvrir.
**5.** Mélanger a l’aide de la brosse bien sèche. Laisser agir pendant quelques minutes. L’apparition progressive d’une couleur grise dans le mélange signifie l’absorption du mercure.
**6.** Recueillir le produit final a l’aide de la brosse et de la pelle et l’introduire dans le recipient opaque avec un couvercle noir et le symbole de toxicité.

*Note*: Une fois l’absorbant utilisé, les deux recipients signalés avec l’etiquette de toxicité qui contiennent les restes de mercure devront être acheminés vers un centre de récupération de déchets .

Editado VII-02
Revisado I-07
PI-36